



Duplikat

Fluggemeinschaft Braunschweig E.V.
 Schützenplatz 4
 38461 Dannendorf

(1) FIN WMAM010925Y001297 DEKRA
 (2) Kennz. D B8 CW755 DEKRA
 (3) Prüfbf. Braunschweig, 12.03.2024 DEKRA
 (4) Km-St. 522654 DEKRA
 (5) Pz-Kl. 06 DEKRA
 Aufbau 0700 DEKRA
 Herst. 7731 DEKRA
 Typ DEK 000 DEKRA
 var. 00000 DEKRA
 ZGM 11800 kg DEKRA
 EZ 26.04.1991 DEKRA

Dat. letzte HU 04/2023 DEKRA
 \$ 57b fällig 07.04.2024 DEKRA
 Werkstatt-Nr. 7108981 DEKRA
 Prüfort-Nr. 02113284782 DEKRA

Hauptuntersuchung i. V. m.
 Sicherheitsprüfung gemäß § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Berichts-Nr. P071624007546
 vom 12.03.2024, 12:54
 HU-Prüfziffer 7JUDhI6g
 Seite 1 von 2

Ergebnis:
 ohne festgestellte Mängel
D BS CW755
 nächste HU fällig März 2025

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

- (7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
- (8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im März 2025.

(9) DEKRA
 Ihr Prüflingenieur
 Dipl.-Ing. (FH) Marco Wesche
 Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. NI-2-05-0087-32 am 12.03.2024 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte	li.	re.	Betriebsbremse	Feststellbremse
Achse	daN	px	Bereich, Druck	li. re.
1	1200	1100	bar	daN daN
2	1200	1000	6.5	
Abbremsung	z = 90.1%	3.2	6.5	1550 1300
				z = 24.1%

Systemdaten Stand: 4:25:0
 Quittung Nr. 7162400000005998
 Leistungsdatum 12.03.2024

DEKRA Automobil GmbH
 Handwerkstraße 15
 70565 Stuttgart
 USt-IdNr. DE811297970
 1. HU in Verbindung mit SP nach §29
 DEKRA 2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIa StVZO
 Gesamtbetrag ohne MwSt
 MwSt 19%
 Gesamtbetrag inkl. MwSt
 Pers. Nr. 024787
 201,81 EUR
 1,19 EUR
 170,59 EUR
 32,41 EUR
 203,00 EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation